


راندمانهای مربوط به تک تک سیستم‌های جدا از هم می باشد . وقتی دو سیستم بهم بسته شدند اطلاعات مربوط به قطعه و یا محصولی که روی صفحه کامپیوتر طراحی گردیده فورا " به سیستم CAM منتقل می شود با این حال باید این نکته را معلوم کرد که وصل شدن این دو سیستم به همیگر در "وارد نادر اتفاق می افتد زیرا تطبیق سیستم CAM در خطوط تولید به راحتی صورت نمی گیرد و گذر به سیستم CAD راحت تر از گذر به سیستم CAM است . به این دلیل در کمتر موسسه صنعتی اوضاع عمومی و اساسی خط تولید اجازه بهم بسته شدن وسیع این دو سیستم را مهیا و ضروری می سازد . علی رغم این مشکلات بعضی از موسسات صنعتی موفق به وصل نمودن وسیع این دو سیستم به یکدیگر شده اند، بر اثر وصل شدن دو سیستم به یکدیگر هزینه نیروی کار و هزینه زمان انتظار ( و یا هزینه زمان تلف شده ) در عملیات تولیدی به ترتیب سی و پنج بار کاهش پیدا نمود . دو سیستم CAD و CAM هرچند در پاره ای موارد بهم وصل می شوند اما به همان نسبت، سبب افزایش راندمان و کاهش هزینه های گوناگون می شوند که از مترین آنها امکان تولید نمونه و آزمایش<sup>۴</sup> است . تولید آزمایشی در سیستم‌های خیر اتوماتیک طولانی ، مستلزم صرف وقت زیاد و پر هزینه است . در حالی که در سیستم CAD/CAM تولید آزمایشی سریع و کم هزینه است . امروزه ، بر اثر برتری سرعت ، دقت و راندمان فوق العادی که مترتب بر سیستم CAD/CAM است بازارهای متفاوتی برای آن پیدا شده که عموما " به چهار بخش تقسیم می شوند :

- ۱ - سیستم‌های طراحی مکانیک<sup>۷</sup>
- ۲ - سیستم‌های طراحی الکتریک و الکترونیک<sup>۸</sup>
- ۳ - سیستم‌های معماری ، مهندسی و ساختمنی<sup>۹</sup>
- ۴ - سیستم‌های نقشه برداری

چهل و پنج درصد بازار فروش سیستم‌های CAD/CAM متعلق به سیستم‌های طراحی مکانیک است که بهترین نمونه های آن در کارخانه های هوایپیما سازی و اتوموبیل سازی دیده می شود . به علت راندمان ، سرعت ، دقت ، کیفیت بالا و در نتیجه ، سودآوری سیستم‌های CAD/CAM کاربردانهای راندمان در موسسات صنعتی افزایش



## خودکار کردن عملیات

سودآوری ۱۲

## دکتر عباس سقبل

۶ - سیستم CAD - CAM

در سیستم CAD ، طراحی و ایجاد مدل به وسیله کامپیوتر صورت می گیرد و همانگونه که اشاره شد، این سیستم ، برتری ، منافع و راندمان خاص خود را دارد . از طرف دیگر در سیستم CAM ، امور تولیدی و عملیاتی تحت هدایت برنامه کامپیوتر است و این سیستم هم بطور جداگانه دارای امتیازات مخصوص بخود است . هر کدام از این سیستمها به صورت مستقل از هم قابل بکارگیری در واحدهای تولیدی اتوماتیک می باشند، ولی برای به دست آوردن دقت ، سرعت ، کیفیت و بازدهی سطح بالا ، حالت مطلوب این است که این دو سیستم بطور مرتبط با یکدیگر بکار بپردازند . این وضعیت از حیث تامین سودآوری مورد دلخواه واحدهای تولیدی اتوماتیک است<sup>۱۰</sup> . در حالت اخیر ، خروجی های سیستم CAD به عنوان ورودی در اختیار سیستم CAM قرار می گیرد ، بطور کلی راندمان دو سیستم بهم پیوسته بسیار بیشتر از مجموع

افزایش می دهد . سیستم CIM به لحاظ تنظیم روندهای مختلف تولید، ردیف نمودن و زمان بندی عملیات تولیدی و بهینه سازی آنها دارای توانایی های موثر و فوق العاده سودمندی است . در سیستم تولیدی CIM ویژگی های بسیاری سبب افزایش سودآوری <sup>۱۳</sup> می گردد که برخی از آنها عبارتند از :

۱ - در مقابل تغییرات احتمالی آتی، طراحی محصول تولیدی به صورت پیشرفته و انعطاف پذیر صورت می گیرد .

۲ - در این سیستم می توان ترکیب تولید را از نظر تولید محصولات و یا قطعات متفاوت به گونه ای تنظیم کرد که سودآوری خط تولید به حداکثر برسد .

۳ - قطعات یدکی و یا ذخیره های میانی خط تولید در این سیستم تا حدود صفر تنزل پیدا می کند .

۴ - انعطاف تولیدی در این سیستم وجود دارد . به عبارت دیگر، شقوق بسیاری از نظر طراحی و تولید در این سیستم موجود است و این هم باعث افزایش وسعت عمل واحد تولیدی و کاهش احتمالی نزول سودآوری واحد تولیدی می گردد .

۵ - در سیستم CIM این امکان وجود دارد که به همراه تغییرات بوجود آمده در مقدار و نوع تقاضا، ترکیب تولید و طراحی محصولات تولیدی به سرعت تغییر یابد و مطابق آن برنامه ریزی تازه ای درجهت تامین اهداف جدید برای ماشینها و دستگاه های خط تولید تهیه شود .

۶ - کنترل در سیستم CIM به شکل موثری وجود دارد و به دلیل وجود تعادل و حساسیت زیاد در این سیستم، کیفیت تولید هم در حد بسیار با لایی است .

۷ - ضایعات مربوط به کارکرد دستگاهها و خط تولید فوق العاده کم است .

۸ - مقدار هزینه های متغیر در این سیستم زیاد نیست .

۹ - به این علت که خودکار کردن عملیات خط تولید در مرحله بسیار پیشرفته ای است، غیراز گروههای تعمیر و نگهداری لزومی نیست که سایر پرسنل هم در خصوص تکنولوژی اتوماتیک تحت آموزش قرار گیرند و هزینه های از این طریق بر واحد تولیدی تحمیل شود .

یافته است . صادرات صنایع CAD/CAM در آمریکا بین سالهای ۱۹۸۱ - ۱۹۷۶ سالانه در حدود ۵۴ درصد افزایش پیدا کرده و در سال ۱۹۸۱ به یک میلیارد دلار بالغ شد در سال ۱۹۸۵ رقم این صادرات به  $\frac{3}{5}$  میلیارد دلار و در سال ۱۹۸۶ به  $\frac{5}{6}$  میلیارد دلار رسید . تصور می رود صادرات مربوط به صنایع CAD/CAM آمریکا سالانه با نرخ سی درصد افزایش پیدا کند <sup>۱۱</sup> .

## ۷- سیستم CIM

در سیستم تولیدی CIM ویژگی عمده این است که پروسه های اتوماتیک تولیدی تحت ناظارت و با هماهنگی و هدایت کامپیوتر به صورت یک مجموعه مرتبط با یکدیگر به کار می پردازند . در این سیستم، کامپیوتر نقش متحد و هماهنگ کننده را بر عهده دارد فرآیندهای اتوماتیک را به شکل مرتبط و چون یک فرآیند تولیدی بکار وامی دارد . از دیدگاه صنایع، سیستم CIM وضعیت خودکار کردن عملیات پیشرفته و مشکل و منسجم است . در این نوع از خودکار کردن عملیات ممکن است سیستمهای CAD و CAM، ماشینهای CNC و آدمهای آهنی بکار گرفته شوند . تعیین فرم استاندارد برای سیستم CIM به اعتبار شاخه های گوناگون صنایع ممکن نیست . آنچه که در یک واحد تولیدی اتوماتیک سبب بروز سیستم CIM می شود امکان مرتبط ساختن و هماهنگ نمودن فرآیندهای مختلف تولید اتوماتیک به وسیله کامپیوتر است . بدین ترتیب کامپیوتر عهده دار ارتباط و اتصال تک تک فرآیندهای تولیدی اتوماتیک است .

آنچه در سیستم CIM باعث راندمان و سورداوری فوق العاده می شود وجود سیستمهای طراحی اتوماتیک، تولیدی اتوماتیک، ماشینهای CNC و آدمهای آهنی گوناگون است . هر کدام از موارد یاد شده به تنها ی دارای سرعت، کیفیت و دقت بسیار زیاد تولیدی است که منجر به افزایش سودآوری واحد تولیدی می گردد . زمانی که تعدادی از این امکانات بسیار پیشرفته تولیدی تواما " و به کمک کامپیوتر بکار گرفته شوند سودآوری واحد تولیدی را با ضریب بالاتری


با لاتر عاید می‌گردد.

۱۴ - چون مراحل گوناگون خط تولید توسط کامپیوتر اداره می‌شود ، لذا ادامه تولید ، اعمال کنترل و یا انجام تغییرات معینی در خط تولید بیش از آنکه به سخت افزار یعنی به دستگاه‌ها و ماشینهای خط تولید مربوط باشد به نرم افزار یعنی به برنامه کامپیوتر مربوط است . به این دلیل برای سودآوری بهتر و راندمان بیشتر ، لازم است برنامه ریزی خط تولید هم به نحو موثر و سودآوری تنظیم و تطبیق شود . به این جهت باید این نکته همیشه مورد نظر باشد که در خطوط تولیدی اتوماتیک ، نرم افزار ( و یا برنامه نویسی ) بیش از خود سخت افزار ( یعنی ماشینها و دستگاه‌های اتوماتیک ) از نظر کاربردی اهمیت دارد ، زیرا در سیستمهای اتوماتیک عوامل اتوماتیک تولیدی ، نه بفروندی خود ، بلکه تحت یک برنامه از قبل نوشته شده بکار می‌پردازند .

۱۵ - تجهیزات ، دستگاه‌ها و ماشینهای موجود در سیستم CIM می‌توانند با تغییر برنامه تولیدی برای اهداف متفاوت بکار برد و شوند . در نتیجه ، در این سیستم با امکانات مشخص می‌توان محصولات و قطعات گوناگون را تولید کرد . این هم‌باعث انعطاف افزایش سودآوری منجر می‌شود . در سال ۱۹۸۱ کارخانه Chevrolet Gear and Axle که متعلق به شرکت جنرال موتورز ( GM ) بود تاسیس شد . خط تولید انعطاف پذیر این واحد تولیدی قادر بود سالانه صدهزار قطعه مختلف را با تغییر برنامه ، تولید کند و این حداقل ظرفیت تولیدی آن کارخانه بود .

## ۸- سیستمهای تولید یکپارچه و انعطاف‌پذیر FMS

این سیستمهای دارای مشخصه ویژه انعطاف‌پذیری است . در سیستم CIM آن جنبه‌ای که بیش از همه جلب نظر می‌کند کنترل و هدایت فرایندهای مختلف



۱۰ - هزینه‌های مربوط به تعمیر و نگهداری و سایر هزینه‌های مربوط به خط تولید به همان صورت برنامه ریزی شده متحقق می‌شود .

۱۱ - عملیات تولیدی به راحتی قابل پیش‌بینی و برنامه ریزی است . به این جهت استفاده از سیستم استاندارد در محاسبه قیمت تمام شده متداول است .

۱۲ - به دلیل مشخص بودن عملیات و مراحل مختلف تولید فعالیتهای مربوط به کنترل عمومی خط تولید و اعمال نظر مدیریت به آسانی صورت می‌گیرد .

۱۳ - سرعت تولید نسبت به سایر انواع روش‌های تولیدی اتوماتیک چشم گیرتر است و بنابراین در واحد زمان تولید بیشتر و درنتیجه ، سود

گیرد . البته گرچه این انعطاف عموما " در خود سخت - افزارهای خط تولید وجود دارد ولی انعطاف کلی خط تولید توسط کامپیوتر تامین و برنامه ریزی می شود . هرقدر کامپیوتر به اعتبار تکنولوژی توسعه یافته تر باشد تامین انعطاف ، بیشتر و موثر تر خواهد بود . همانطور که کامپیوترها مجهرز به تکنولوژی تراشه یعنی کامپیوترهایی که ترانزیستورهای بی شماری در حافظه آنها در یک سطح فوق العاده کوچک جای ۱۶ گرفته اند امروزه کاربرد زیادی در صنایع اتوماتیک دارند در این نوع کامپیوترها ابعاد کامپیوتر کوچک شده ، ظرفیت حافظه افزایش یافته و راندمان داده - پردازی روبه فزونی گذاشته است که این نیز به نوبه خود سبب افزایش سودآوری واحد تولیدی را فراهم آورده است . چنین تحولاتی موجب افزایش سرمایه - گذاری و تولید کامپیوترهای یاد شده توسط شرکتهای تولید کننده آنها شده اند .<sup>۱۷</sup>

برادر افزایش سرمایه گذاری در زمینه صنایع اتوماتیک و از دیاد رقابت تنگاتنگ در این زمینه ، تمايل فراوانی در جهت بکارگیری سیستمهای اتوماتیک پیشرفت‌های بوجود آمده است . در این راستا بعضی از واحدهای تولیدی به استفاده پرسنل خودشان از کامپیوتر اهمیت داده و امکان استفاده پرسنل مدیر و تصمیم گیر را به صورت گسترده از سیستم کامپیوتری بهم پیوسته فراهم ساخته اند . در بعضی از واحدهای تولیدی اتوماتیک و در پارهای موارد از سیستم CAE<sup>۱۹</sup> و در تعدادی دیگر از LAN<sup>۲۰</sup> استفاده به عمل می آید .<sup>۲۱</sup> اما باید توجه داشت که یک روند اتوماتیک باید با مرحل قبل و بعد از خودش مناسب و سازگار باشد . در این صورت است که راندمان مورد نظر به دست خواهد آمد . اصولا " این نکته گفتنی است که به نسبت استخدام سیستمهای تولیدی اتوماتیک راندمان خطوط تولید به صورت بارزی روبه فزونی می گذارد .<sup>۲۲</sup> بویژه اگر علاوه بر خط تولید ، دیگر بخش‌های واحد تولیدی نیز به صورت اتوماتیک بکار بپردازند راندمان مورد بحث توسعه فراگیری خواهد داشت . امروزه ، بسیاری از موسسات معروف صنعتی دنیا در کنار خط تولید خود کار ، دیگر بخش‌های واحد تولیدی را از مسائل

تولیدی به وسیله کامپیوتر است . گرچه در سیستم CIM نیز انعطاف پذیری وجوددارد ولی این انعطاف در سیستمهای انعطاف پذیر ، که مخصوصا " به نام FMS خوانده می شوند ، خیلی بارزتر از سیستم CIM است . در سیستم FMS نیز کامپیوتر وظیفه کنترل و هدایت مراحل گوناگون تولید را به عهده دارد . در واقع در سیستم FMS هم خصوصیات مربوط به سیستم CIM را می توان مشاهده کرد وهم اینکه انعطاف تولیدی در مرحله پیشرفتی تری نسبت به سیستم CIM است . اصولا " سیستمهای اتوماتیک تولیدی گام به گام به سوی توسعه و تکمیل پیش می روند ، همانطور که خودکار کردن عملیات نسبی و قسمی به سوی خودکار کردن عملیات همه جانبی و بهم پیوسته پیش می رود .<sup>۲۳</sup> و در مراحل پیشرفتی ای از آن وقتی یکپارچگی خط تولید مورد نظر باشد علاوه بر خط تولید سعی می شود که واحدهای کمکی و خدماتی نیز در حد ممکن به شکل متصل و یکپارچه درآیند .<sup>۲۴</sup>

در سیستم انعطاف پذیر FMS نیز ممکن است سیستم CAD ، CAM ، ماشینهای CNC و آدمهای آهنگی بکار گرفته شود . ترتیب و نحوه ارتباط آنها به نسبت وضعیت و نوع تولید ، حجم تولید ، وضعیت مربوطه می تواند متفاوت باشد ولی به دلیل اینکه انعطاف پذیری خصوصیت ممتاز سیستم FMS است در این سیستم سعی می شود . انتخاب آلات و ادوات ، تجهیزات ، دستگاهها و ماشین آلات بصورتی باشد که در مقابل تغییرات احتمالی نوع تولید و خط تولید ، انطباق سخت افزار و نرم افزارهای خط تولید با شرایط جدید به سرعت انجام گیرد و در عین حال ، انعطاف مراحل مختلف تولید هم نسبت به هم دیگر محفوظ و مرعی باشد . این دو ویژگی یعنی انعطاف پذیری سخت افزار و نرم افزارهای خط تولید گوناگون خود تولید علاوه بر اینکه این امکان را فراهم می آورد که خط تولید به راحتی با شرایط جدید سودآور منطبق گردد این فرصت را نیز پیش می آورد که ترکیب حجم تولید به اعتبار محصولات گوناگون و یا قطعات مختلف به نحوی تغییر یابد که تولید نوعی از محصولات و یا قطعاتی که سودآورتر هستند بیشتر و یا سریعتر انجام

اساسی توسعه راندمان و سودآوری می شمارند . چنین امکانی در سیستم FMS نسبت به سایر سیستم‌های تولیدی اتوماتیک فراهم تر است .

## I. بخش‌های تولید در خطوط تولیدی اتوماتیک و تاثیرات آنها از نظر هزینه تولید

باید پیش‌اپیش به این نکته عناصر داشت که تکنولوژی تولید به عنوان دانشی که متوجه واقعیت بوده و عملاً " تطبیق می شود دارای سه بعد، وجهه و یا عنصر مختلف است :

۱ - آلات، ادوات، ابزار و لوازم، تجهیزات و دستگاه‌هایی که بعد تکنیکی را بوجود می آورند .  
۲ - روشها، متدها، مهارت‌ها و تجاربی که برای انجام فعالیتهای تکنیکی و یا عملیات معینی در خط تولید لازمه کار هستند .

۳ - نظم و سازمانی که برای تولید بوجود می آید و ممکن است روابط و مکانیزم خاص اجتماعی رادرپی داشته باشد .

برای دستیابی به نتایج مثبت تولیدی عموماً " سعی می شود که تناسبی بین تکنولوژی بکار گرفته شده و نوع فعالیت و نیز بزرگی یا کوچکی واحد تولیدی وجود داشته باشد . در صنایع مختلف و به منظور تولید محصولی مشخص، ترکیب عناصر تکنولوژیک، که به آنها اشاره شد، اهمیت زیاد دارد . در صورتی که واحد تولیدی از حیث تکنولوژیک با مشکلاتی روبرو شود این به معنی ظهور تحولات منفی مالی و یا ازدست رفتن بازار فروش خواهد بود .

به این جهت ، واحدهای تولیدی ، و بویژه واحدهای تولیدی اتوماتیک ، حساسیت زیادی در خصوص تکنولوژی تولید از خود نشان می دهند . بعضی از واحدهای تولیدی اتوماتیک ، به جای ایجاد یک خط تولید بزرگ ترجیح می دهند - که برای تحقق انعطاف، کارکرد و یکپارچگی - همان خط تولید بزرگ را به چندین خط تولید کوچک تقسیم کنند و به این ترتیب از برتریهای گوناگونی که بد سود آوری بیشتر منجر می شود برخوردار گردند .<sup>۴۷</sup> در این وضعیت ، معمولاً

ابعاد دستگاهها کوچکتر می شود و در نتیجه ، تغییر جای آنها و سازماندهی دوباره خط تولید به راحتی فراهم می گردد . از این گذشته ، دستگاهها و تجهیزات به نسبت وظایف ویژه هر خط تولید کوچک انتخاب می شوند، بنابر این ، مرتبط ساختن و مناسب نمودن آنها در یک مجموعه خاص به سادگی صورت می کشید . در این صورت ضمن آنکه در مراحل مختلف خط تولید، انعطاف لازم به وجود می آید، سازماندهی خط تولید موثر، کارآ، دقیق و اعمال نظر مدیریت به سه‌ولت ممکن می شود .<sup>۴۸</sup> اصولاً " برای افزایش کیفیت تولید به دستگاه‌های بزرگ و خط تولید بزرگ احتیاج نیست ، بلکه خطوط تولید کوچکتر، علاوه بر اینکه دارای انعطاف تولیدی بالائی است این امکان را نیز فراهم می سازد که سیستم‌های تولیدی انعطاف پذیر و آدمهای آهنی در این خطوط به کار گرفته شود .

تکنولوژی تولید ضمن اینکه بر تعداد مراحل تولید تاثیر می گذارد، چگونگی ترکیب و ارتباط طرح‌های مختلف تولیدی را هم مشخص می کند .<sup>۴۹</sup> به همین دلیل وقتی در صنایع مختلف واحدهای تولیدی به خودکار کردن خط تولید رو می آورند، تحت تاثیر تکنولوژی اتوماتیک و نسبت به صنایع گوناگون دارای خطوط و مراحل تولید متفاوت می شوند . به عبارت دیگر، روش اتوماتیک سازی خطوط تولید و وضعیت ظاهری آن در شاخه های گوناگون صنایع متفاوت است و نباید انتظار داشت که مراحل و پروسه های اتوماتیک موجود در یک پالایشگاه مشابه مراحل و پروسه های اتوماتیک در یک واحد فلزکاری و یا تولید قطعات هواپیما باشد، یعنی اگر یک واحد تولیدی اتوماتیک به لحاظ بخش‌های تولیدی آن مورد تجزیه و تحلیل واقع شود ممکن است با یک واحد تولیدی اتوماتیک در یک شاخه دیگر صنعت از نظر بخش‌های تولیدی و طرز ترکیب عوامل اتوماتیک، تفاوت‌هایی داشته باشد، به این دلیل به استثنای صنایع اتومبیل سازی و بعضی صنایع مشابه ، کمتر شاخه ای از صنایع از سیستم‌های طراحی و تولیدی اتوماتیک به طور گسترشده و همه‌جانبه استفاده می کند . آنچه که سبب کاربرد همه جانبه و وسیع امکانات اتوماتیک در خطوط تولیدی می شود،

خودکارکردن عملیات، انعطاف تولیدی ماشین آلات اهمیت و سودآوری بیشتری کسب می‌کند. با به کار گیری ماشین آلات اتوماتیک سازمان خط تولید به صورت مشخص و واضح درمی‌آید و این امکان را فراهم می‌سازد که اهداف و نظریات مدیریت دربای خلط تولید به سهولت قابل اجرا باشد.

باید توجه داشت زمانی که یک خط تولید اتوماتیک به بخش‌های متفاوت تقسیم می‌شود، این تقسیم، هم تحت تاثیر تکنولوژی اتوماتیک و هم تحت تاثیر خصوصیات مربوط به تولید و خط تولید محصول خاص و یا قطعات معین قرار دارد، به این دلیل، در هر بخش و یا در هر مرحله از خطوط تولید اتوماتیک یک نوع ماشین CNC و آدمهای آهنی به کار نمی‌رود. نسبت به مراحل گوناگون تولید، هم ترکیب عوامل اتوماتیک و هم نوع آنها تغییر می‌کند. باید به خاطر داشت که یکی از دلایل مهم تقسیم خط تولید اتوماتیک به بخش‌های گوناگون، تامین انعطاف تولیدی، یکپارچگی و همبستگی مراحل گوناگون تولید است.

در خطوط تولید اتوماتیک معمولاً "چهار بخش تولیدی متفاوت قابل تفکیک است که عبارتند از:

- ۱ - بخش‌های تولیدی پایه‌ای (ب ت پ)
- ۲ - بخش‌های تولیدی انعطاف پذیر (ب ت ا)
- ۳ - بخش‌های تولیدی برنامه‌ریزی شونده (ب ت ب)
- ۴ - بخش‌های تولیدی مستقل (ب ت م)

این بخش‌های تولیدی مکانهای مختلفی در خط تولید دارند و تاثیر آنها بر هزینه تولید هم یکسان نیست. برای توضیح بیشتر، لازم است تک تک این بخشهای مورد بررسی قرار گیرند.

- ۱ - بخش‌های تولیدی پایه‌ای (ب ت پ)


بخش‌های تولیدی پایه‌ای از ترکیب سرمایه‌منیروی کار و یا از ترکیب نیروی کار و سایل کار به وجود می‌آیند. ممکن است این ترکیب به صورت یک اپراتور- یک ماشین کار (Machine)، چند اپراتور- یک ماشین کار و یا به صورت چند اپراتور- چند ماشین کار باشد، اما در بخش‌های نولیدی پایه‌ای که از خود کار کردن عملیات با لا برخوردارند ممکن است جای اپراتور را آدمهای

تداوم، توالی و وابستگی عملیات تولیدی از حیث زمان و مکان به یکدیگر است. این وضعیت، بیشتر در خطوط تولید مونتاژ وجود دارد و صنایع اتومبیل سازی که از این ویژگیها برخوردار است - در راس صنایعی است که در خودکارکردن عملیات خطوط تولید پیشگام بوده است و امروزه هم خطوط تولید صنایع اتومبیل- سازی از چنین وضعیت وسیع و پیشرفته‌ای برخوردار است، به این جهت در مطالعه بخش‌های تولید خطوط تولیدی اتوماتیک، اساس کار، یک واحد تولیدی اتوماتیک با خط تولید مونتاژ خواهد بود که ممکن است این واحد تولیدی یک واحد اتومبیل سازی و یا یک واحد تولیدی مشابه باشد که به صورت وسیع از امکانات طراحی و تولیدی اتوماتیک استفاده می‌کند، به این ترتیب بررسی وسیع وهمه جانبی بخش‌های تولیدی یک واحد اتوماتیک فراهم خواهد شد با این تفاوت که ممکن است برخی از صنایع دارای این اندازه توانایی خودکار سازی عملیات نباشند و لذا این امکان وجود دارد که حجم و شکل خودکار کردن عملیات خطوط تولید آنها حالت خاصی به خود بگیرد ولی همین حالت خاص نیز قابل بررسی در همین چهار چوبه‌ای که ارائه می‌شود خواهد بود. وقتی بخش‌های گوناگون خطوط تولید اتوماتیک مورد مطالعه واقع می‌شود، باید خصوصیات عمومی خودکارکردن عملیات مد نظر باشد. تجزیه خطوط تولید اتوماتیک به بخش‌های مختلف ضمن آنکه مثل سایر خطوط تولیدی دارای دلایل عمومی و مالیه است، دلایل خاص خود را هم دارد و از ویژگیهای تکنولوژی اتوماتیک متاثر می‌شود. در آن دسته از بخش‌های تولید که از تکنولوژی اتوماتیک استفاده می‌کنند حجم دستگاهها و ماشین آلات کوچک می‌شود. این حادثه سبب کاهش حجم بخش تولیدی و در نهایت، باعث کم شدن حجم تولید و واحد تولیدی می‌گردد. واحدهای تولیدی اتوماتیک برای افزایش سطح کیفیت و تامین کارکرد بالای تولید، عموماً "از ماشین آلاتی استفاده می‌کنند که عملیات معین تولیدی را به خوبی انجام می‌دهند ولی در عین حال، سعی می‌کنند که دامنه عملیاتی ماشین آلات در عین خاص بودن، محدود و غیر قابل انعطاف نباشد بلکه در مراحل پیشرفته

اوقات، واحدهای تولیدی اتوماتیک در ابتدای خط تولید خود دارای بخش‌های متعدد تولیدی پایه‌ای هستند که وظایف و نوع کارشان به دلیل قطعات متفاوتی که تولید می‌کنند، با یکدیگر فرق دارد. به این ترتیب این امکان وجود دارد که چندین بخش تولیدی پایه‌ای یک کار عملیاتی و یا وظیفه معینی را انجام دهند که در عین حال، کار و وظیفه‌شان با دیگر بخش‌های تولیدی پایه‌ای متفاوت باشد.

همانگونه که در شکل ۱ مشخص شده، بخش‌های تولیدی پایه‌ای در ابتدای خط تولید واقع هستند و به این جهت، هزینه‌های اولیه تولیدی یک محصول معین را به وجود می‌آورند. با اینکه بخش‌های تولیدی پایه‌ای ای قطعات زیادی را تولید می‌کنند ولی سه‌م هزینه‌ای این قطعات در بنیه محصول نهایی، که خط تولید آن به کار انداخته شده، زیاد نمی‌باشد. در صریحی که ظرفیت تولیدی افزایش پیدا کند اهمیت و تاثیر هزینه بخش‌های تولیدی پایه‌ای رو به افزایش خواهد گذاشت و در نهایت، تاثیر هزینه‌ای آنها در کل خط تولید هم افزایش خواهد یافت. قابل ذکر است که اگر درجه خودکار کردن عملیات بخش‌های تولیدی پایه‌ای در مرحله پیشرفتی تری باشد، مقدار هزینه‌ای که بر خط تولید بار می‌کنند زیادتر خواهد کرد. در

۱ - بخش‌های تولیدی  
پایه‌ای  
(ب ت پ)



تعداد قطعات تولید شده در خط تولید (که متعلق به محصول معینی است)

آنچه بگیرد و به جای ماشین کار ممکن است از ماشینهای پیشرفته دارای سیستم بازخورد (Feedback) و یا از ماشینهای CNC استفاده شود. آنچه که در خصوص یک بخش تولیدی پایه‌ای اهمیت دارد این است که این بخش دیگر نمی‌تواند به بخش‌های پایین‌تر و یا جزئی‌تر تقسیم شود، در صورتی که عواملی که بخش تولیدی پایه‌ای را تشکیل می‌دهند از قبیل یک اپراتور - یک ماشین و یا یک اپراتور - یک ماشین CNC از یکدیگر جدا شوند، دیگر خاصیت تولید کنندگی بخش تولیدی پایه‌ای از بین می‌رود. اگر علی‌رغم جداسازی عوامل تولید در بخش تولیدی پایه‌ای هنوز خاصیت تولید کنندگی محفوظ باشد دیگر آن بخش، بخش تولیدی پایه‌ای نخواهد بود و باید آنقدر تفکیک عوامل تولیدی صورت پذیرد تا اینکه به بخش تولیدی پایه‌ای - یعنی به‌حالی که برای ادامه تولید، دیگر تفکیک عوامل تولیدی ممکن نباشد. بررسیم.


بخش‌های تولیدی پایه‌ای با استفاده از تکنولوژیهای معین، عملیات مشخص و اولیه تولیدی را انجام می‌دهند. این بخش‌ها عموماً "در ابتدای روند تولیدی یک محصول قرار دارند و دارای روش و شکل تولیدی استاندارد می‌باشند. یک واحد تولیدی اتوماتیک در ابتدای خط تولید خود به نسبت محصولات تولیدی دارای بخش‌های تولیدی پایه‌ای مختلف است. هر بخش تولیدی پایه‌ای، "الزا" همانند بخش تولیدی پایه‌ای دیگر - که در ابتدای خط تولید قرار گرفته - نیست. ممکن است هر خط تولید اتوماتیک دارای بخش‌های تولیدی پایه‌ای همگن، که وظایف و نوع کارشان یکسان است، باشد. بیشتر ←

شکل ۱ - موقعیت بخش‌های تولیدی پایه‌ای در واحدهای تولیدی مبتنی بر خودکار کردن عملیات

با سرمایه گذاری و تحمل هزینه‌های زیاد ممکن است، اما به دلیل اینکه بخش‌های تولیدی انعطاف‌پذیر برای تولید تعداد زیادی محصولات نیمه ساخته و یا کامل، مساعد است - در صورتی که ظرفیت تولیدی در سطح با لایی باشد، هزینه این بخش‌ها بین تعداد زیادی محصول اعم از نیمه ساخته و کامل، تقسیم شده و مشکل هزینه زیاد بر طرف خواهد شد.

وقتی که تعداد بخش‌های تولیدی انعطاف‌پذیر در یک واحد تولیدی متکی بر خودکاری عملیات، زیاد و سنگینی با این بخش‌ها باشد، ارتباط و همکاری گروهی افراد شاغل در خط تولید اتوماتیک به عنوان یک احتیاج بروز می‌کند. با ایجاد ارتباط و همکاری گروهی تخصصهای گوناگون در کنار هم و به شکل هماهنگ عمل می‌کند. به این وضعیت، در بسیاری از شرکتها و از جمله در شرکت جنرال موتورز (GM) و فورد موتور (Ford Motor Co.) برخورده شده است.<sup>۳۳</sup> این نکته را نباید از نظر دور داشت که در سیستمهای تولیدی انعطاف‌پذیر، طراحی، ارتباط - دادن صحیح دستگاهها و ماشینهای اتوماتیک به یکدیگر، ایجاد تعادل (Balancing) در خط تولید، تغییر وضعیت حاکم بر خط تولید و به یک بیان، امور مهندسی اهمیت فراوان دارد. این اهمیت به اندازه‌ای

مقدار تولید  
در هر بخش




تعداد قطعات تولید شده در خط تولید (که متعلق به محصول معینی است)

حال اخیر، مقدار استهلاک، هزینه انحرافی و هزینه‌های تعمیر و نگهداری سیر صعودی خواهد داشت. به طور کلی وقتی درجه خودکارکردن عملیات پیشرفت می‌کند هزینه منابع و عواملی که در تولید به کار گرفته می‌شوند، رو به افزایش می‌گذارد. همچنین هنگامی که هزینه منابع و عواملی که در تولید به استخدام در می‌آیند، افزایش می‌یابد، هزینه تولید نیز افزایش پیدا خواهد کرد!<sup>۳۴</sup>

۲- بخش‌های تولیدی انعطاف‌پذیر (ب ت ا)  
باتوجه به شکل ۲ بخش‌های تولیدی انعطاف‌پذیر پس از بخش‌های تولیدی پایه‌ای واقع می‌شوند که می‌توانند به اعتبار تکنولوژی که از آن استفاده می‌کنند تعداد زیادی قطعات و یا محصولات نیمه ساخته و یا محصولات کامل (ساخته شده) را تولید کنند. برای تامین انعطاف‌تولیدی در این بخش‌ها از ماشینهای CNC، از آدمهای آهنی و خلاصه، از تمام امکانات اتوماتیک تولیدی که به گونه‌ای انعطاف‌پذیری را افزایش می‌دهند، استفاده به عمل می‌آید. خصوصیت بارز بخش‌های تولیدی انعطاف‌پذیر - همانطوری که از نامشان پیداست - انعطاف‌پذیری (Flexibility) است. بسیاری از سیستمهای تولیدی اتوماتیک و انعطاف‌پذیر، که قبله<sup>۳۵</sup> به آنها اشاره شد، در این بخش‌ها به کار گرفته می‌شوند و چون این سیستمهای هزینه زیادی دارند مقدار هزینه‌ای که بخش‌های تولیدی انعطاف‌پذیر بر خط تولید تحمیل می‌کنند به نسبت بخش‌های تولیدی پایه‌ای زیاد است. به عبارت دیگر، تامین انعطاف‌پذیری بخش‌های تولیدی انعطاف‌پذیر

شکل ۲ - موقعیت بخش‌های تولیدی انعطاف‌پذیر در واحدهای تولیدی مبتنی بر خودکارکردن عملیات

مقدار تولید  
در هر بخش



شکل ۳ - موقعیت بخش‌های تولیدی برنامه‌ریزی شونده در واحدهای تولیدی مبتنی بر خودکارکردن عملیات

تعداد قطعات تولید شده در خط تولید (که متعلق به محصول معینی است)

اتوماتیک در این بخشهای با هدایت برنامه کامپیوترا کار می‌کنند و می‌توانند با تغییر برنامه تولید، نوع کار خود را تغییر دهند. البته در دیگر بخشهای نیز این امکان کم و بیش وجود دارد، ولی همانگونه که اشاره شد ویژگی برنامه‌ریزی، بیشتر متعلق به این بخش است و سایر بخشهای تولیدی قابل برنامه‌ریزی نیستند. امکان برنامه‌ریزی در بخشهای تولیدی برنامه‌ریزی شونده، سبب تغییر برنامه تولید و بروز امکان تولید محصولات متعدد می‌گردد و نیز باعث می‌شود واحد تولیدی از موقعیت ایستایی (Static) رها شود و وضعیت پویای (Dynamic) پیدا کند. دینامیک بودن خط تولید و رسیدن آن به حالت پویا، اسباب استفاده‌های گوناگون را برای واحد تولیدی فراهم می‌سازد.<sup>۲۵</sup> همچنین دینامیک بودن خط تولید، با افزایش سودآوری ارتباط مستقیم دارد.

به طوری که از شکل ۳ پیداست بخشهای تولیدی برنامه‌ریزی شونده تقریباً "در وسط خط تولید اتوماتیک قراردارند و قسمت مهمی از خط تولید را به خود اختصاص داده اند. به این جهت لازم است که برای حداقل سازی هزینه‌های کل تولید بخشهای تولیدی برنامه‌ریزی شونده به طور موثر (Effective)،

است که می‌توان گفت از دو واحد تولیدی اتوماتیک که از هر جهت مشابه هم هستند آن واحد تولیدی موقت رخواهد بود که فعالیت، تجربه و دانش مهندسی بیشتری داشته باشد. با این حساب، باید بپذیریم که سیستمهای تولیدی انعطاف‌پذیر، زمینه رقابت واحدهای تولیدی را از صرف تولید به زمینه مهندسی کشانده‌اند.<sup>۲۶</sup> موققیت در زمینه مهندسی خطوط تولید اتوماتیک، طراحی و متعادل ساختن خط تولید از جمله عواملی است که باعث افزایش سودآوری واحد تولیدی می‌شود.

۳ - بخشهای تولیدی برنامه‌ریزی شونده (BtB)  
این بخشهای تولیدی در حد زیادی از داده‌های (Outputs) بخشهای تولیدی انعطاف‌پذیر به عنوان ستاده (Input) استفاده می‌کنند و مهمترین بخشهای واحد تولیدی اتوماتیک محسوب می‌شوند که به علت استفاده از ماشین‌آلات، دستگاه‌ها و تجهیزات اتوماتیک از قبیل ماشین‌های NC، کامپیوترا، آدمهای آهنی، سیستم CAM و ۰۰۰ قادر به تولید محصولات متعددی هستند و ویژگی مهم آنها قابل برنامه‌ریزی بودن آنهاست. خصوصیت برنامه‌ریزی خط تولید در واحدهای تولیدی اتوماتیک به طور بارز در این بخشهای بروز می‌کند. بیشتر امکانات تولیدی


از جهت سودآوری، بیشتر به این علت است که از حجم عظیم سرمایه گذاری موجود در بخش‌های تولیدی برنامه ریزی شونده به نحو احسن و با سرعت زیاد استفاده می‌شود.

#### ۴ - بخش‌های تولیدی مستقل (ب ت م)

با ملاحظه شکل ۴ معلوم می‌شود که بخش‌های تولیدی مستقل در پایان خط تولید اتوماتیک قرار دارند و تغییر احتمالی در طراحی محصول تولید شده، تغییری در کار آنها تقریباً "به وجود نمی‌آورد". به عبارت دیگر، نوع ماشین آلات و دستگاه‌هایی که در بخش‌های تولیدی مستقل به کار می‌رود عموماً "به گونه‌ای است که می‌تواند در جهت تحقق عملیات مختلف مورد استفاده قرار گیرد". بسیاری از ماشین‌آلات و دستگاه‌های بخش‌های مذکور به صورتهای گوناگون قابل بهره برداری است. اگر در بخش‌های قبلی خط تولید اتوماتیک دیرکرد و معطلی در تولید وجود نداشته باشد هزینه بخش‌های تولیدی مستقل از مقدار هزینه مورد انتظار و برنامه ریزی شده تجاوز نخواهد کرد. در صورتی که علاوه بر بخش‌های تولیدی مستقل، سایر بخش‌های خط تولید اتوماتیک نیز به یک سیستم کامپیوترا مرکزی قابل وصل باشند در این صورت، علاوه بر تامین یکپارچگی، انعطاف‌پذیری و

انعطاف‌پذیر و مخصوصاً "به شکل متعادل به کار پردازند". از آنجا که سرمایه گذاری در بخش‌های تولیدی برنامه ریزی شونده بسیار قابل توجه است، باید بر اثر استفاده موثر، سریع و همه جانبی از این سرمایه، هزینه سرمایه (Capital Cost) به حداقل کاهش یابد. در بخش‌های مانند بخش‌های تولیدی بین‌ماهی ریزی شونده که کامپیوتر به صورت گسترده در آنها به کار می‌رود، موضوع متعادل ساختن (Balancing) خط تولید اهمیت اساسی دارد، زیرا در صورت نبودن تعادل مطلوب این ایستگاه‌های عملیاتی، زمانی که صرف یک عمل تولیدی می‌شود، باعث تاخیر سایر عملیات تولیدی و نهایتاً "موجب کاهش سرعت تولید و ظرفیت آن خواهد شد" که به دنبال خود افزایش هزینه‌های تولید رانیز به همراه خواهد داشت، بویژه اگر اهمیت بخش‌های تولیدی برنامه ریزی شونده در خطوط تولیدی اتوماتیک در نظر آورده شود، تاثیر متعادل کردن و یا نبودن بخش‌های تولیدی برنامه ریزی شونده بهتر معلوم خواهد شد، اما به جهت متعادل بودن بخش‌های تولیدی برنامه ریزی شونده در بیشتر واحدهای تولیدی اتوماتیک، سهم بزرگی از سودآوری واحد تولیدی اتوماتیک به همین بخش‌های برنامه ریزی شونده متعلق است. "اصولاً" امتیاز واحدهای تولیدی اتوماتیک

شکل ۴ - موقعیت بخش‌های تولیدی مستقل در واحدهای



تعداد قطعات تولید شده در خط تولید (که متعلق به محصول معینی است)

کلام باید اذعان نمود که هزینه ها با عوامل بسیار زیادی ارتباط دارند که برخی از آنها در داخل واحد تولیدی و بعضی دیگر در خارج واحد تولیدی قابل تشخیص است .

آنچه در یک واحد تولیدی اتوماتیک شایان توجه است دشخص کردن انواع هزینه ها و یا طبقه بندی آنها نیست بلکه تعیین عواملی است که در شکل گرفتن سود تاثیر می‌گذارد و در نتیجه، سود آوری را افزایش می‌دهد. این عوامل در خطوط تولید اتوماتیک با توجه به مراحل گوناگون، خصوصیات خط تولید و بخشای یاد شده خطوط تولید عبارتند از:

- ۱ - هزینه واحد تولید شده
  - ۲ - احتمال افزایش ظرفیت تولیدی
  - ۳ - انعطاف پذیری خط تولید
  - ۴ - سرمایه گذاریهای جدید در خط تولید

اینک به مطالعه این عوامل می پردازیم :

## ۱- هزینه واحد تولید شده


وقتی موضوع هزینه واحد تولید شده را در خط تولیدی اتوماتیک تجزیه و تحلیل کنیم، تعداد عوامل موثر در هزینه واحد تولید شده در حد خط تولید

کارکرد بالا در خط تولید، تصمیمات مدیریت بجهت  
سهولت در خط تولید قابل اجرا خواهد بود. ولی این  
مهم است که تغییرات مربوط به پروسه های مختلف  
تولید از قبل قابل پیش بینی و بیان آنها به صورت  
و باض امکان نذب باشد.

## ۱۱. عوامل اساسی در واحدهای اتوماتیک از نظر هزینه تولید

سودآوری در یک واحد تولیدی اتوماتیک، وقتی در حد بالایی خواهد بود که هزینه تولید و قیمت فروش محصول تولیدی فاصله قابل توجهی از هم داشته باشد.<sup>۳۸</sup> هر اندازه اختلاف قیمت فروش و هزینه‌ها بیشتر باشد مقدار سود نیز به همان میزان افزایش خواهد یافت.<sup>۳۹</sup> آنچه برای واحد تولیدی اهمیت دارد کنترل حجم هزینه‌هاست.<sup>۴۰</sup> توجه به این موضوع بسیار مهم می‌باشد بویژه اگر مدنظر باشد که عناصر هزینه بسیار متنوع است.<sup>۴۱</sup> هزینه‌ها امروزه در کانون اهمیت صنایع گوناگون قرار دارند.<sup>۴۲</sup> این اهمیت گرچه مقداری به نوع زیاد هزینه‌ها مربوط است ولی مقداری هم به نوع ماشین‌آلات، تجهیزات، روش محاسبه هزینه‌های مختلف و نیز به تورم قیمت‌ها بستگی دارد.<sup>۴۳</sup> به یک

شکل ۵ - فرم تراکم تدابیر، روشها و تکنیکهایی که در واحدهای تولیدی متکی بر خودکارکردن عملیات هزینه واحد تولیدی را کاهش می دهند



قطعات تولید شده در خط تولید (که متعلق به محصول معینی است)


است که این هم بخشی از هزینه تولید را شامل می شود و وقتی بخشی از محصول و یا قطعاتی از محصول برای یافتن شکل نهایی خود به طرف بخش‌های آخر شروع به حرکت کند و از بخش‌های موجود در خط تولید مثل ب ت ا و ب ت ب بگذرند کم کم ، هم به شکل نهایی خود نزدیک می شوند و هم تدبیجا " هزینه تولید آنها رو به افزایش می گذارد تا در پایان خط تولید به حداکثر مقدار خود می رسد . به زبان دیگر ، هزینه محصول تولیدی در ابتدای خط تولید اتوماتیک کم ، و در پایان آن حداکثر و یا کامل است . بنابر این به منظور کاهش هزینه واحد تولید شده باید ، تدبیر ، روش و تکنیکهای لازم از ابتدا تا انتهای خط تولید اتوماتیک به همراه افزایش هزینه تولید مترآکم شوند (شکل ۵) . زیرا هزینه تولیدی یک محصول خط تولید اتوماتیک در ابتدای خط کم ، در وسط زیاد و در پایان خط تولید حداکثر است معلوم است که هزینه کم ، امکان کاهش کمتر و هزینه زیاد امکان کاهش بیشتری دارد . اصولاً در بخش‌های تولیدی پایه ای مقدار و یا قطعات کمی از محصولی که قرار است تولید شود وجود دارد و امکان کاهش هزینه بسیار پایین است در صورتی که به موازات حرکت به سوی پایان خط تولید مقدار و یا قطعات بیشتری از محصولی که قرار است تولید شود ، نمایان می شود که هزینه بیشتری را در بردارد و امکان کاهش این هزینه ها رو به افزایش می گذارد . بنابر این به نسبت افزایش هزینه ها ( که در جهت تکامل محصول تولیدی حاصل می شود ) نسبت کاهش همان هزینه ها نیز افزایش می یابد . ( شکل ۶ )

بنابر این واحد تولیدی اتوماتیک برای کاهش هزینه تولیدی تمام تدبیر ، روش و تکنیکهای لازم را به صورتی که از ابتدای خط تا انتهای آن مترآکم تر و زیادتر می شوند ، اعمال خواهد کرد . به بیان دیگر ، تمام روشها در جهت کنترل هزینه تولید به موازات افزایش هزینه تولید و یا به موازات تامین محصول در خط تولید مترآکم تر و قویتر خواهد شد ، یعنی در واحدهای تولیدی اتوماتیک به نسبت تکامل محصول تولیدی که تکامل هزینه و یا تراکم سرمایه را به همراه دارد نیاز به کنترل هزینه از ابتدای خط تولید تا

اتوماتیک محدود خواهد بود و بالطبع ، تعداد این عوامل کمتر از زمانی خواهد بود که بخواهیم هزینه واحد تولید شده را در کل واحد تولیدی اتوماتیک به اعتبار تمام بخش‌های تولیدی و غیر تولیدی مورد بررسی قراردهیم . در حال حاضر ، شیوه تاثیر گذاری خط تولید اتوماتیک بر واحد تولید شده از جهت هزینه آن مورد توجه است .

همانگونه که در شکل ۵ معین است اجزای اساسی و اولیه یک محصول که در خط تولید اتوماتیک تولید می شود ، ابتدا در بخش‌های تولیدی پایه ای که در آغاز خط تولید واقع هستند به وجود می آید . محصولی که قرار است در خط تولید اتوماتیک تولید شود پس از گذشتن از مراحل گوناگون به آخرین مرحله تولید یعنی به بخش‌های تولیدی مستقل می رسد . در بخش چهارم ، تولید محصول پایان می پذیرد و محصول ، شکل نهایی به خود می گیرد ، بدین معنا که قبل از بخش‌های تولیدی مستقل ، هنوز تولید محصول موردنیاز به پایان نرسیده است . وقتی قطعات اولیه محصول خاصی در بخش‌های تولیدی پایه ای تولید شده و این قطعات شروع به حرکت در خط تولید می کنند و از بخش‌های موجود در خط تولید می گذرند تا به پایان خط تولید - یعنی بخش‌های تولیدی مستقل - برسند ، تدریجیا " و همراه با حرکت در بخش‌های گوناگون به شکل پایانی خود نزدیک می شوند . زمانی که محصول مورد نظر به بخش‌های تولیدی مستقل رسید و پاره‌ای عملیات لازم در بخش آخر انجام گرفت دیگر محصول ، هزینه تولید خود را می یابد ، یعنی مقدار هزینه تولید آن معلوم می شود . بعارت دیگر ، محمول تنها در بخش‌های پایانی خط تولید شکل نهایی را می یابد و مقدار هزینه تولیدی آن معلوم می شود و قبل از بخش‌های تولیدی مستقل نه محصول شکل نهایی خود را یافته و نه هزینه کل تولیدی آن معلوم شده است ، بطوری که اگر از بخش‌های تولیدی مستقل به طرف ابتدای خط تولید یعنی بخش‌های تولیدی پایه ای به عقب برگردیم هم محصول شکل نهایی را از دست می دهد و هم هزینه تولیدی آن کمتر می شود . به صورتی که می توانیم بگوییم در ابتدای خط تولید یعنی در بخش‌های تولیدی پایه ای تنها بخشی از محصول موجود

شکل ۶ - نسبت کاهش هزینه واحد تولید شده در واحدهای تولیدی متکی بر خودکارکردن عملیات به اعتبار بخش‌های مختلف تولیدی



تولید به تدریج از اول تا آخر خط تولید اهمیت بیشتری پیدا می‌کند، یعنی به اعتبار قطعاتی که یک محصول را به وجود می‌آورند و هم به اعتبار بخش‌ایی که با کارکرد خودشان سبب تولید محصول می‌شوند، کنترل هزینه تولید مستلزم اتخاذ تدابیر، روش‌ها و تکنیک‌هایی است که از ابتدای تا به انتهای خط تولید متراکم‌تر شوند (شکل ۶). در صورتی که روش‌ها و تکنیک‌های مورد نیاز در بخش‌ای گوناگون خط تولید اتوماتیک به منظور کاستن از هزینه تولید به درستی اعمال شوند و این اعمال روش‌ها و تکنیک‌ها، بطوری که گفته شد، حالت تراکمی رو به افزایش از ابتدای تا انتهای خط تولید داشته باشد مقدار هزینه تولید کمتر و سودآوری بیشتر خواهد شد. منتهی به دلیل اینکه اگر کاهش هزینه‌ای صورت پذیرد به نسبت تراکم هزینه‌های خط تولید این کاهش، تراکمی افزایش یابنده از ابتدای تا انتهای خط تولید خواهد داشت و یا به عبارت دیگر، به دلیل اینکه احتمال کاهش هزینه در بـتـبـ بـیـشـتـر از بـتـاـ و هـمـینـطـور اـحـتمـالـ کـاهـشـ هـزـینـسـه درـبـتـاـ بـیـشـتـر اـزـ بـتـپـ خـواـهـدـ بـودـ، پـسـ مـیـ تـوـانـ چـنـیـنـ نـتـیـجـهـ گـرفـتـ کـهـ سـهـمـ بـخـشـهـایـ گـونـاـگـونـ خـطـ تـولـیدـ اـتـوـمـاتـیـکـ درـ اـفـزـایـشـ سـودـآـورـیـ اـزـ اـولـ خـطـ تـولـیدـ تـاـ آـخـرـ آـنـ اـفـزـایـشـ خـواـهـدـ دـاشـتـ.

همچنین به این نکته نیز باید توجه داشت که در خطوط تولید اتوماتیک، استفاده مداوم از امکانات جدید تولید اتوماتیک و تطبیق آن با تکنولوژیهای مدرن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و تاثیر مستقیم

انتهای خط تولید رو به افزایش و تراکم است. این موضوع از دیدگاه کاهش هزینه تولید بخودی خود ترتیب اهمیت بخش‌های مختلف تولیدی را - که در خط تولیدی اتوماتیک واقع‌هستند - از قبیل بـتـپـ، بـتـاـ، بـتـبـ و بـتـمـ پـیـشـ مـیـکـشـدـ. با این توضیح که وقتی قطعاتی از یک محصول در بـتـپـ قرار دارند کنترل‌کمتری از نظر کاهش هزینه تولید اعمال می‌شود، زیرا مقدار هزینه تولید هم از نظر عملیات تولیدی در این بخش‌ها کم است در صورتی که میزان کنترل هزینه تولید در مرحله بعدی، یعنی در بـتـاـ، نسبت به بـتـپـ به اعتبار عملیات تولیدی افزایش پـیـشـ مـیـکـندـ، زیرا هزینه تولید با لاترمی‌رود و یـساـ محصول به شکل نهایی نزدیکتر از مرحله پـیـشـینـ شـدهـ استـ. در این صورتـ، اهمیت بخش تولیدی انعطافـ پـذـیرـ (بـتـاـ) از حیث کنترل هزینه تولید بـیـشـ اـزـ بـخـشـهـایـ تـولـیدـ پـایـهـ اـیـ (بـتـپـ) خـواـهـدـ بـودـ وـ بـهـ هـمـینـ تـرـتـیـبـ اـزـ نـظرـ کـنـترـلـ هـزـینـهـ تـولـیدـ بـتـ بـ اـهـمـیـتـ بـیـشـتـرـیـ نـسـبـتـ بـهـ بـتـاـ خـواـهـدـ دـاشـتـ. در نـتـیـجـهـ مـیـ تـوـانـ گـفتـ کـهـ بـهـ اعتـبارـ بـخـشـهـایـ مـخـتـلـفـ تـولـیدـیـ اـزـ قـبـیـلـ بـتـپـ، بـتـاـ، بـتـبـ وـ بـتـمـ نـیـازـ بهـ کـنـترـلـ هـزـینـهـ اـزـ اـبـتـدـایـ خـطـ تـولـیدـ تـاـ بـهـ اـنـتـهـایـ آـنـ اـهـمـیـتـ بـیـشـتـرـ وـ گـسـتـرـدـهـ تـرـ پـیـداـمـیـکـندـ. اـینـ اـهـمـیـتـ درـ بـخـشـهـایـ اوـلـیـهـ خـطـ تـولـیدـ کـمـ اـسـتـ وـ بـهـ تـدـرـیـجـ روـبـهـ پـایـانـ خـطـ تـولـیدـ، بـرـمـقـدـارـ آـنـ اـفـزـوـدـهـ مـیـشـودـ (شـکـلـ ۶). بنابرـ اـینـ چـهـ بـهـ اعتـبارـ مـحـصـولـ تـولـیدـیـ وـ چـهـ بـهـ اعتـبارـ بـخـشـهـایـ گـونـاـگـونـ خـطـ تـولـیدـ اـتـوـمـاتـیـکـ، کـنـترـلـ هـزـینـهـ

تولیدی ، که بطور اتوماتیک کار می‌کند ، افزایش ظرفیت تولیدی است . در صورت وجود بازار فروش به میزانی که ظرفیت تولیدی در خطوط تولیداتوماتیک افزایش می‌یابد میزان سودآوری نیز رو به افزایش می‌گذارد . اما افزایش ظرفیت تولیدی به عوامل زیادی بستگی دارد که تمام آنها زیر عنوان سرمایه ، نیروی کار و سازماندهی قابل جمع است . در صورتی که در هر یک از عوامل سرمایه ، نیروی کار و سازماندهی ، بهبود و پیشرفتی حاصل شود ، این امر به بهبود و توسعه ظرفیت تولیدی منجر می‌گردد<sup>۴۲</sup> . در خطوط تولیدی اتوماتیک بهبود و پیشرفت نسبت به هر سه عامل ، محتمل الوقوع است .


در خطوط تولیدی اتوماتیک ، علاوه بر سه عامل یادشده ، توجه به این نکته مهم است که تمام بخش‌های مختلف خطوط تولید اتوماتیک به یک نسبت قادر به افزایش ظرفیت تولیدی نمی‌باشد بلکه قدرت افزایش ظرفیت تولیدی نسبت به بخش‌ای گوناگون خط تولید ، متفاوت است .

همانگونه که قبله " اشاره شد ، وقتی محصول تولید شده به بخش‌های تولیدی مستقل می‌رسد بعد از انجام پاره‌ای عملیات محصول شکل نهایی خود را در این

بر سودآوری خط تولید دارد . در غیر این صورت قدرت رقابت واحد تولیدی بر اثر افزایش هزینه‌ها رو به کاهش خواهد گذاشت ، مثلاً " در دهه ۱۹۵۰ صنایع آهن و فولاد ایالات متحده آمریکا چه به لحاظ تولید و چه از جهت تکنولوژی در دنیا در درجه اول بود ولی در دهه ۱۹۶۰ تا سال ۱۹۷۰ علی رغم سرمایه‌گذاریهای جدید این برتری حفظ نشد و صنایع آهن و فولاد ایالات متحده آمریکا به لحاظ راندمان تولید و همچنین از نظر حداقل هزینه تولید ، پس از اتحاد جماهیر شوروی ، جامعه اقتصادی اروپا و ژاپن در مقام چهارم قرار گرفت<sup>۴۳</sup> . بطور کلی توجه به این نکته ضروری است که صنایع بزرگ و مدرن که دارای خطوط تولید بزرگ و پیچیده هستند از جهت کم کردن هزینه تولید هم شانس بیشتری دارند . امروزه این صنایع بزرگ و مدرن که قادر به تولید انواع محصولات هستند برای کاهش هزینه تولید به روش شبیه سازی (Simulation) متوسل می‌شوند<sup>۴۴</sup> تا بدین ترتیب بر مقدار سودآوری خود بیفزایند .


## ۲- احتمال افزایش ظرفیت تولیدی از جمله راههای افزایش سودآوری در خطوط

شکل ۷ - میزان وابستگی ظرفیت تولیدی به بخش‌ای مختلف در واحدهای تولیدی متکی بر خودکار کردن عملیات



قطعات تولید شده در خط تولید اتوماتیک (که متعلق به محصول معینی است)

شکل ۸ - احتمال افزایش ظرفیت تولیدی در واحدهای متکی بر خودکار کردن  
عملیات به اعتبار بخش‌های مختلف تولیدی



محصول معین وجود دارد و به این دلیل ، امکان تغییر و تحول در این بخش‌ها به منظور افزایش ظرفیت تولیدی خیلی بیشتر از سایر بخش‌هاست و در واقع، بخش‌های تولیدی پایه‌ای در ابتدای یک محصول معین واقع هستند و به این جهت حداکثر توانایی تغییر و تحول یافتن را برای افزایش ظرفیت تولیدی از خود نشان می‌دهند، در این صورت باید گفت که به منظور افزایش ظرفیت تولیدی حداکثر تدبیر و فعالیت‌های باید در ابتدای خط تولید مرکز باشند و به دلیل اینکه با نزدیک شدن به پایان خط تولید، محصول مورد نظر شکل نهایی به خود می‌گیرد، امکان تغییر و تحول و به تبع آن میزان تدبیر و فعالیت‌ها در جهت افزایش ظرفیت تولیدی کاهش پیدا می‌کند .

به این ترتیب باید اذعان داشت که از انتهای خط تولید اتوماتیک تا ابتدای آن ، اهمیت بخش‌های مختلف به منظور افزایش ظرفیت تولیدی رو به افزایش می‌گذارد به طوری که اهمیت بخش‌های پایانی خط تولید از حیث افزایش ظرفیت تولیدی کم ، و اهمیت بخش‌های اولیه بیشتر است و به این مناسب، تراکم فعالیت‌هایی که برای افزایش ظرفیت تولیدی

بخش‌ها پیدا می‌کند و کل هزینه تولید آن در اینجا معلوم می‌شود . در بخش‌ای پایانی خط تولید یعنی در ب ت م نمی‌توان به عملیاتی متولّس شد که یک محصول به چند محصول تبدیل شود و یا به عبارت دیگر نمی‌توان کاری کرد که ظرفیت تولیدی افزایش یابد، زیرا هر محصول از ابتدای خط تولید وقتی به تدریج به ب ت م نزدیک می‌شود به همان نسبت شکل نهایی خود را پیدا می‌کند ولی در بخش‌ای قبلیتر یعنی در بخش‌ای تولیدی برنامه ریزی شونده (ب ت ب ) محصول تولیدی به شدت ب ت م شکل نهایی خود را نیافته و باید پس از انجام عملیات و یا اضافه شدن قطعاتی به فرم نهایی خود نزدیک شود . بنابر این امکان تغییر و تحول در آن تا حدود کمی وجود دارد . به همین سوت در ب ت ا (بخش‌های تولیدی انعطاف پذیر) محصول تولیدی از شکل نهایی خود نسبت به بخش‌های تولیدی برنامه ریزی شونده خیلی دورتر است و امکان تغییر و تحول در آن بالنسبة زیادتر است . اگر به همین ترتیب به اول خط تولید یعنی به بخش‌های تولیدی پایانه‌ای (ب ت پ ) بررسیم باید گفت که در ب ت پ اصولاً "هنوز محصولی شکل نگرفته و تنها قطعاتی از یک

توجه کند . در صورتی که در هر یک از عوامل نامبرده مشکلاتی بروز نماید در پی آن ، هزینه تولید رو به افزایش خواهد گذاشت . برای افزایش سود دهی خط تولید لازم است که هر سه عامل با یکدیگر و به شکل متعادل مورد بررسی قرار گیرند ، در حالی که خط تولید مسائل و مشکلات مربوط به سه عامل یاد شده را به صورت متوازن درآورده ، به همان میزان موفق و سودآور خواهد بود .<sup>۴۵</sup>



1-Gene Bylinsky, "The Next Industrial Revolution", "Working Smarter". editor: The editors of Fortune. Penguin Book. Ltd., New York. 1984. P.23

2-D. Keith Denton, "Lessons on Applying High Technology: The Paul Mueller Company," Society for Advancement of Management (SAM), No. 1, Winter 1986, P.4

3-Gene Bylinsky, OP. Cit., P.22

4-Prototype

5-Deborah J. Harris, "CAD/CAM, US CAD/CAM Industry: Bright Future In Foreign Markets ", Business America, July 6, 1987, P.3

6-Mechanical Design Systems

7-Electrical and Electronical Design Systems: E/E

8-Architectural/Engineering/Construction Systems: A/E/C

9-Cartography Systems

10-Deborah J.Harris, OP. Cit., P.3

11-Ibid

12-Computer-Integrated Manufacturing

13-Mariann Jelinek and Joel D. Golhar, "The Interface Between Strategy and Manufacturing Technology", Columbia Journal of World Business, Vol. XVIII, No.1. Spring 1983, P.28

14-L. Lossiyevskil, "The Tasks Involved in The Automation of Production Processes", "The Automation of Production Processes ", editor: V.L. Lossiyevskil, Pergamon Press, Oxford, 1963, P.5

15-Ibid

16-Stephen J. Andriole, editor, "The Future

صورت می‌پذیرد باید از آنها به ابتدای خط تولید متراکمتر و بیشتر باشد . به عبارت دیگر ، اگر با اتخاذ تدبیر و یا ایجاد سازماندهی جدید ، حجم تولید بخش‌های تولیدی پایه ای افزایش یابد بخش‌های بعدی یعنی بخش‌های تولیدی انعطاف پذیر می‌توانند با استفاده از داده‌های اضافی‌تر تولید بیشتری را امکان پذیر سازند و طبیعی است متحقق ساختن این تولید اضافی نیز مستلزم تغییر و تحولات جدید در بخش‌های مربوط خواهد بود . در نهایت ، آنچه می‌توان اظهار داشت این است که احتمال افزایش ظرفیت تولیدی در بخش‌های تولیدی پایه‌ای زیاد و در سایر بخش‌ها به ترتیب که به آخر خط تولید نزدیک می‌شویم ، کم و کمتر است ( شکل ۸ ) .

بنابر این اگر یک واحد تولیدی اتوماتیک در نظر داشته باشد راندمان و ارزش افزوده سرانه خط تولید را از طریق افزایش ظرفیت تولیدی بالا ببرد باید بیشتر فعالیت و تغییر و تحولات را در بخش‌های اولیه و وسطی خط تولید مرکز سازد زیرا بخش‌های پایانی خط تولید اتوماتیک از حیث افزایش ظرفیت تولیدی نقش چندانی ندارند .

وقتی واحد تولیدی اتوماتیک ، به افزایش ظرفیت تولیدی اقدام می‌کند موضوع تکنولوژی نیاز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌شود چنانچه تکنولوژی که بر اساس آن ظرفیت تولیدی افزایش می‌یابد از حیث منبع آن موجود و در دسترس باشد ضمن آنکه توسعه آن تکنولوژی در جهت اهداف تولیدی میسر خواهد شد در عین حال ، مشکلات مختلف اقتصادی از طریق همان تکنولوژی قابل هضم خواهد بود .<sup>۴۶</sup>

در کنار افزایش ظرفیت تولیدی ، واحد تولیدی اتوماتیک مجبور است پیوسته موضوع تداوم تقاضا برای محصول تولیدی را نیز مد نظر داشته باشد . ظرفیت تولیدی همواره باید به همراه تقاضا قابل تعديل باشد . به علاوه ، واحد تولیدی باید به عنوان شرایط و عوامل مربوط به خود ،

۱ - به درجه کاربرد ظرفیت تولیدی

۲ - سطح محصول ذخیره شده

۳ - تغییرات مربوط به تقاضای بازار

- " Fundamentals of Business Analysis ", Prentice-Hall, Inc., New Jersey, 1970 , P.168
- 32-Business Week," A Work Revolution In U.S. Industry ", " American Industry ", editor: Vernon Whitford, The H.W. Wilson Company, New York, 1984, P.190
- 33-Ibid
- 34- Ramchandran Jaikumar, " Industrial Manufacturing ", Harvard Business Review, November-December 1986, P.69
- 35-Moshe Seniedovich," Analysis of A Preference order Assembly Line Problem", Management Science, Vol. 27, No.9, September 1981, P.1076, 1080
- 36-John A. Brown," Computers and Automation ", Arco Publishing Company, New York, 1978, P.204
- 37-Stephen A. June and others," The Automatic Factory, A Critical Examination", Instruments Publishing Company, Pittsburgh, 1955, P.8
- 38-Yüksel Koc, "Sanayi İşletmelerinde Standart Maliyetler Andara Üniversitesi, SBF Yayıni , 1972, P.13, 184
- 39-Ibid
- 40-Walter Adams, "The Structure of American Industry", Sixth edition, Macmillan Publishing Co., Inc., 1982, P.73-77
- 41-Cf:
- Odd Longholm, "Full Cost and Optimum Price", Universitets for Laget, Denmark , 1969, P.14-15
- Halil Sarıaslan, "Sira Bekleme Sistemlerinde Simülasyon Teknigi", Ankara Ün., SBF Yayıni, 1986, P.39
- 42-M. Tamer Müftüoglu, Op. Cit., P.27
- 43-Erhan Yıldırım, "Serbest Piyasa Ekonomisi ve Ölçek Sorunu", Dünya Gazetesi, 18 Haziran 1987, P.7
- 44-Paul A. David, "Technical Choice, Innovation and Economic Growth", Cambridge University Press, 1975, P.4
- 45-Martin Shubik and Richard Levitan, "Market Structure and Behavior", Harvard University Press, 1980, P.106-110
- of INformation Processing Technology", Petrocelli Books, New Jersey, 1985, P. 4-5
- 17-Daniel I. Okimoto, T. Sugano and F.B. Weintein, editors, "Computer Edge, The Semiconductor Industry In The U.S. and Japan", Stanford University, California, 1984, P.161
- 18-The Japan Economic Journal, " Factory Automation", Special Survey, Autumn , 1987, P.32
- 19-Computer Aided Engineering
- 20-Local Area Networks
- 21-The Japan Economic Journal, Op. Cit., P.32
- 22-Grabbe Eugene M., editor, "Automation In Business and Industry", John Wiley and Sons, Inc., 1957, P.7
- 23-Vernon Whitford, "Productivity and American World Competitiveness", "American Industry", editor: Vernon Whitford, The H.W. Wilson Company, New York, 1984, P.94
- 24-Efrem Sigel and others, "The Future of Videotext", Prentice-Hall International, Inc., London, 1983, P.170
- 25-U.S. Congress, office of Technology Assessment, "Intellectual Property Rights In An Age of Electronics and Information", U.S. Government Printing office, Washington D.C., 1986, P.20-21
- 26-Joan Woodward, "Industrial Organization Theory and Practice", Oxford University Press, 1965, P.40-42
- 27- Richard J. Schonberger, "Frugal Manufacturing" , Harvard Business Review, No. 5 , September-October 1987, P.ES35
- 28-Ibid
- 29-Richard J. Tersine, "Production/operation Management:Concepts, Structure and Analysis", Elsevier North Holland, Inc., New York, 1980, P.9
- 30-M. Tamer Müftüoglu, "Sanayi İşletmelerinde 14-Üretim Kapasitesi", Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayıni, 1978, P.45-46
- 31-Howard B. Baltz and Richard B. Baltz ,